

土砂災害の状況

紀伊半島の土砂災害発生状況

- 豪雨により紀伊半島では多数の河道閉塞が発生。
- 奈良県の赤谷、長殿、栗平、和歌山県の熊野では9月6日、奈良県の北股では9月13日より「土砂災害法に基づく国による緊急調査」を実施。



土砂法改正に基づく国による緊急調査の実施



県名	流域名	河道閉塞の確認場所
奈良県	熊野川（十津川）流域	五條市大塔町赤谷 十津川村長殿 十津川村栗平 野迫川村北股
和歌山県	日置川流域	田辺市熊野

河道閉塞の状況

- 奈良県熊野川（十津川）流域の河道閉塞は、閉塞高さ約120mと奈良県内で最大規模。

奈良県熊野川（十津川）流域
五條市大塔町赤谷



奈良県熊野川（十津川）流域 断面図 【↑上写真箇所】

